別添

平成30年5月から、 エアバッグのリコール未改修の場合、 車検が通らなくなります! 早急にリコール作業を受けて下さい。

対象車種

タカタ製エアバッグを搭載した

しつ プ コモ

RU インプレッサ、レガシィ

ミラ、ハイゼット など4車種

(トヨタ∘レクサス) ヴォクシー、カローラ、SC430 など25車種

産) エクストレイル、フーガ など14車種

ビーエム・ダブリュー E46、3シリーズ(318i、320i など)11種

斌 フィット、アコード など31車種

RX-8、アテンザ など5車種

ランサー、アイ など4車種

※詳しくは裏面をご覧下さい。

























そのままお乗りいただくと大変危険です。 一刻も早い改修をお願いします。

―交通事故でエアバッグが異常破裂した事例―



写真:エアバッグが異常破裂し内部の金属部 品が飛び散りバッグの中央部が大きく 裂けている状態



1. まず下記の検索システムにて措置対象かどうかご確認下さい。

※まず下記の検索システムにて措置対象かどうかご確認ください。

検索システム パソコン用URL

リコール情報検索アプリー



https://www.jaspa.or.jp/user/mycar/application/recallsearch.html

スマホ・タブレット用アプリ



(注)ビー・エム・ダブリューは対応しておりませんので、下記のホームページより検索して下さい。

2. 未改修車であった場合には、リコール改修を実施してください。ご不明な点等ございましたら 下記までお問い合わせください。

●各自動車メーカー問合せ先とホームページURL

| メーカー | お問い合わせ先 | ウェブサイトURL |
|-----------------|---------------|---|
| いすゞ自動車株式会社 | 0120-119-113 | http://www.isuzu.co.jp/recall/ |
| 株式会社SUBARU | 0120-412-215 | http://recall.subaru.co.jp/lqsb/ |
| ダイハツ工業株式会社 | 0800-500-0182 | https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/search/recall_search.php |
| トヨタ自動車株式会社 | 0800-700-7700 | http://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search |
| レクサス | 0800-500-5577 | http://lexus.jp/recall/ |
| 日産自動車株式会社 | 0120-941-232 | http://www.nissan.co.jp/RECALL/search.html |
| ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 0120-269-437 | http://bmw-japan.jp/after-service/recall_search.html |
| 本田技研工業株式会社 | 0120-112-010 | http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp |
| マ ツ ダ 株 式 会 社 | 0120-386-919 | http://www2.mazda.co.jp/service/recall/vsearch |
| 三菱自動車工業株式会社 | 0120-324-860 | http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/jspforward.do?page=/searchrecallstatus.jsp&prefix= |

国土交通省タカタ専用ダイヤル

エアバッグリコール特設ホームページ

03-5539-0452 ___ http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/recallinfo_000.html